

# COMUNICADO DE RECALL



i7 xDrive60



i7 xDrive60 M Sport



iX1 xDrive30 M Sport



X1 sDrive18i GP



X1 sDrive20i M Sport



X1 sDrive20i X Line



X5 M50d



X5 xDrive50e M Sport



X5 xDrive50e X-Line



X6 M Competition



X6 xDrive40i M Sport



X7 M60i xDrive



X7 xDrive40i

# COMUNICADO DE RECALL



A BMW convoca os proprietários dos veículos modelos i7 xDrive60; i7 xDrive60 M Sport; iX1 xDrive30 M Sport; X1 sDrive18i GP; X1 sDrive20i M Sport; X1 sDrive20i X Line; X5 M50d; X5 xDrive50e M Sport; X5 xDrive50e X-Line; X6 M Competition; X6 xDrive40i M Sport; X7 M60i xDrive e X7 xDrive40i, fabricados entre setembro de 2022 a outubro de 2023, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar a realização gratuita da troca do módulo integrado do sistema de freios a partir de 15 de abril de 2024.

## Riscos e implicações

Verificou-se a possibilidade de ocorrer interferência no sinal eletrônico no módulo do sistema de freios de alguns veículos dos modelos envolvidos, sem que a viabilidade de frenagem total do automóvel seja comprometida. Nesta hipótese, poderá ser necessário aplicar uma força maior no pedal para acionar o freio. Funções como o sistema de freios antitravamento (sistema ABS) e o controle dinâmico de estabilidade (sistema DSC) podem não funcionar, não sendo possível descartar a ocorrência de acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo.

## Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para obter informações acerca da data em que a substituição do componente poderá ser realizada no veículo.

A BMW ressalta que o próprio veículo detecta a ocorrência da falha e alerta o motorista, por meio de luzes de advertência no painel de instrumentos e por aviso automático na central multimídia do veículo, sobre a necessidade de se aplicar maior força no pedal do freio, bem como da necessidade de se dirigir até uma concessionária autorizada BMW. Nesse caso, o proprietário poderá dirigir-se a uma concessionária autorizada BMW para a realização do reparo, independentemente da data prevista para a substituição do componente.

## Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados e o tempo de reparo é de até 3 (três) horas.

## OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	DE	ATÉ
<b>i7 xDrive60</b>	WBY51EJ00RCN52333	
<b>i7 xDrive60 M Sport</b>	WBY51EJ00RCP02523	WBY51EJ0XRCP02545
<b>iX1 xDrive30 M Sport</b>	WBY61EF00R5X16777	WBY61EF0XR5X36423
<b>X1 sDrive18i GP</b>	98M20EE00P4020007	WBY61EF0XR5X09237
<b>X1 sDrive20i M Sport</b>	98M40EE00P4017388	WBA41EE0XP5W35306
<b>X1 sDrive20i X Line</b>	98M40EE00P4016435	WBA41EE0XP5W25231
<b>X5 M50d</b>	WBA41EU00R9S30018	WBA41EU0XR9S70655
<b>X5 xDrive50e M Sport</b>	WBA41EU00R9S43089	WBA41EU0XR9S99735
<b>X5 xDrive50e X-Line</b>	WBA41EU00R9S92244	WBA41EU08R9S88085
<b>X6 M Competition</b>	WBS21ET00R9S30248	WBS21ET0XR9T09507
<b>X6 xDrive40i M Sport</b>	WBA31EX00R9S27580	WBA31EX0XR9T23443
<b>X7 M60i xDrive</b>	WBA31EM09R9S40316	
<b>X7 xDrive40i</b>	WBA21EM04P9P19588	WBA21EM07P9R97417

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse <https://www.bmw.com.br>, clicando na opção "Recall" e "Comunicados de Campanha de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 horas.

- Site: <https://www.bmw.com.br>

- SAC: 0800 019 7097- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

**BMW Group Brasil.**

Paz no trânsito começa por você.

