

COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



135i Coupé M Sport



335i Cabrio M Sport



335i M Sport



535i GT



535i M Sport



M Coupé



Z4 35i

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos 135i Coupé M Sport, 335i Cabrio M Sport, 335i M Sport, 535i GT, 535i M Sport, M Coupé e Z4 35i, fabricados entre 21 de janeiro e 28 de abril de 2011, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendarem gratuitamente a verificação e, se necessário, a substituição da junta do eixo cardã desses veículos.

A junta do eixo cardã pode não apresentar resistência suficiente. Caso manifestada a falha, poderá haver a quebra da referida junta, fazendo com que o eixo cardã se solte, gerando diminuição gradativa de velocidade do veículo até sua parada. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Essa medida corretiva visa garantir a segurança dos clientes BMW. Os serviços poderão ser realizados a partir de 17 de abril de 2017 e levam cerca de 2 horas e 15 minutos para sua conclusão.

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

MODELO	DE	ATÉ
135i Coupé M Sport	VM03855	VM04129
335i Cabrio M Sport	E613698	E766768
335i M Sport	A998319	A998452
535i GT	C902387	C903643
X535i M Sport	C947877	C948760
M Coupé	VP74998	VP75158
Z4 35i	E375350	E375485

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis desta campanha ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br/recall ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.