

COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



430i Cabrio Sport Limited Edition

A BMW do Brasil convoca o proprietário do veículo BMW modelo 430i Cabrio Sport Limited Edition, fabricado em 21 de setembro de 2016, chassi nº 5G87814, a entrar em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente a substituição do módulo do airbag.

O módulo do airbag lateral do condutor apresenta um erro de desenvolvimento e, caso manifestada essa falha, é possível que o airbag não seja ativado em uma colisão. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais ao condutor, aos ocupantes do veículo e a terceiros.

O tempo gasto na realização do serviço é de aproximadamente 35 minutos.

Para mais informações, acesse www.bmw.com.br/recall ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª-feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.