

# COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



BMW 750i

A BMW do Brasil convoca o proprietário do veículo BMW modelo 750i, fabricado em 26 de março de 2009, chassi nº CY32462, a entrar em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente a verificação e eventual substituição do sensor central do airbag.

O airbag dianteiro e os tensionadores dos cintos de segurança, controlados por referido sensor, podem apresentar falha devido a um erro de programação de software. Caso manifestada a falha, é possível que tais componentes não sejam ativados em uma colisão. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais ao condutor, aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Os serviços poderão ser realizados imediatamente e o tempo gasto é de até duas horas.

Para mais informações, acesse [www.bmw.com.br/recall](http://www.bmw.com.br/recall), ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.