## COMUNICADO DE RECALL





430i Cabrio Sport

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelo 430i Cabrio Sport, fabricados entre 21 e 29 de setembro de 2016, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendarem gratuitamente a verificação dos módulos laterais dos airbags dianteiros e, se necessário, a substituição de um deles.

Tais módulos podem apresentar falha e, em caso de colisão, é possível que os airbags dianteiros não sejam ativados. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Essa medida corretiva visa garantir a segurança dos clientes BMW. Os serviços poderão ser realizados a partir de 19 de abril de 2017 e levam cerca de 35 minutos para sua conclusão.

## Os chassis envolvidos são:

MODELO	CHASSI
430i Cabrio Sport	5G87814
	5G87863
	5G87865
	5G87875

Para mais informações, acesse www.bmw.com.br/recall ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.