

# COMUNICADO DE RECALL



X3 M40i



X3 XDRIVE20i

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelo X3 nas versões M40i e xDrive20i, fabricados entre 17/04/2018 e 29/09/2020, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a verificação dos parafusos de fixação do trilho de amarração do porta-malas e, se necessário, reparar e fazer a substituição das peças afetadas.

## Riscos e implicações

Verificou-se a possibilidade de o ponto de fixação do trilho de amarração do porta-malas não suportar a força em caso de impacto na traseira do veículo em condições extremamente desfavoráveis, o que, por sua vez, pode levar à quebra dos parafusos. Se os parafusos que prendem os trilhos de amarração do porta-malas se romperem, o trilho de amarração pode não se deformar conforme projetado, podendo permanecer intacto e até mesmo penetrar no encosto do banco traseiro somente sob condições extremamente desfavoráveis. Nessas circunstâncias, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais ou que resultem em ferimentos graves nos ocupantes do banco traseiro

## Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente verificação dos parafusos de fixação do trilho de amarração do porta-malas e, se necessário, reparar e fazer a substituição das peças afetadas.

## Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam até 30 minutos, dependendo do trabalho a ser realizado.

## OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	CHASSI
<b>X3 xDrive20i</b>	WBATR5100KLA54298
	WBATR5100KLA54303
	WBATR5101KLA54309
	WBATR5101KLA54312
	WBATR5102KLA54299
	WBATR5102KLA54304
	WBATR5103KLA54313
	WBATR5103KLA54330
	WBATR5104KLA54305
	WBATR5105KLA54300
	WBATR5105KLA54331
	WBATR5106KLA54306
	WBATR5107KLA54301
	WBATR5108KLA54307
	WBATR5108KLA54310
	WBATR5109KLA54302
	WBATR510XKLA54308
	WBATR510XKLA54311
<b>X3 M40i</b>	WBA81DP03N9E00828

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br) e clique na opção Recall e Ferramenta de Busca de Recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br)

- SAC: 0800 019 7097 – Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

**BMW Group Brasil.**

Paz no trânsito começa por você.

