

COMUNICADO DE RECALL



320i



120i

A BMW convoca os proprietários dos veículos modelos 120i e 320i, fabricados entre setembro de 2005 e outubro de 2005, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a substituição do airbag do condutor.

Riscos e implicações

Verificou-se a possibilidade de falha no funcionamento do airbag do condutor, em decorrência de contato prolongado do gerador de gás do airbag com umidade, e/ou de falha durante a fabricação do gerador de gás. Ocorrendo a falha, em caso de acionamento do airbag do condutor em situação usual, o rompimento da bolsa de ar pode projetar peças de metal, não se descartando a possibilidade de acidentes fatais ou acidentes que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição do airbag do condutor.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam até 1 hora.

OS CHASSIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	CHASSI
120i	WBAUF51016PW37424
320i	WBAVA71016PS03681

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse <https://www.bmw.com.br>, clicando na opção "Recall" e "Comunicados de Campanha de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 horas.

- Site: <https://www.bmw.com.br>

- SAC: 0800 019 7097- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

BMW Group Brasil.

Paz no trânsito começa por você.

